



## PERMISO OBRAS MENORES

DIRECCION DE OBRAS DE RANCAGUA

PERMISO N°
<b>234</b>
FECHA
<b>23/11/2015</b>

### DATOS DEL PROPIETARIO O SOLICITANTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL	R.U.T	
<b>INMOB. TRES PUENTES LTDA.</b>	<b>76.455.396-9</b>	
REPRESENTANTE LEGAL	R.U.T	
<b>ALVARO MENESES VILLAROEEL</b>	<b>15.337.463-5</b>	
DIRECCION	NUMERO	TELEFONO
<b>O'CARROL N°626, OF. 502</b>		<b>72-2245405</b>

### DATOS DE LA PROPIEDAD

	N° SOLICITUD
	<b>263/2015</b>
CALLE	ROL DE AVALUO
<b>GAMERO N°69</b>	<b>76-10</b>
LOTEO O POBL.	
<b>DAMERO CENTRAL</b>	

### SOLICITA PERMISO PARA:

SE EFECTUO VISITA A TERRENO CON FECHA 06-11-2015 PARA REVISAR ESTADO ESTRUCTURAL DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DE MUROS MEDIANEROS.

DEMOLICION DE PROPIEDAD EN 187,10 m2 APROX. DE ESTRUCTURAS DE ALBAÑILERIA, ADOBE Y MADERA, SIN AFECTAR CIERROS PERIMETRALES CON PROPIEDADES VECINAS EXISTENTES.

DEBE MANTENER TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS DE CONTROL Y MITIGACION DE RUIDOS Y POLVOS MIENTRAS SE EJECUTAN LAS INSTALACIONES Y LAS OBRAS PRELIMINARES, DE ACUERDO A CAPITULO 8, ART. 5.8.3. DE LA OGUC.

INTERESADO NO DEBERA INTERRUMPIR EL TRANSITO PEATONAL NI VEHICULAR Y SE HARA RESPONSABLE POR DAÑOS A TERCEROS; DEBE CUMPLIR CON MEDIDAS INDICADAS EN PERMISO DE LA DIRECCION DE TRANSITO.

RESPONSABLE DE LA OBRA	RUT	TELEFONO
<b>ALVARO MENESES</b>	<b>15.337.463-5</b>	<b>72-2245405</b>
PROFESION	DIRECCION	
<b>INGENIERO CIVIL</b>	<b>O'CARROL N°626, OF 502</b>	
ANTECEDENTES QUE SE ADJUNTAN		
1.- Croquis de Ubicación y Plano	5.- Certif.Desratización S.Salud N° 1506360803/2015	
2.- Informe Técnico	6.- Poder Simple	
3.- Medidas de Mitigación de Ruidos y Polvo	7.- Resguardos de Obra.-	
4.- Presupuesto	8.- Aviso de Demolición a vecinos	

PRESUPUESTO DE LA OBRA	<b>\$ 10.089.553</b>	MONTO TOTAL DERECHOS MUNICIPALES	<b>\$ 50.448</b>
GIRO INGRESO MUNICIPAL	<b>23532557</b>	DE FECHA	<b>23 de noviembre de 2015</b>

SHC/ACA/MAZM

